

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. OD-005/2023

für das Produktionsjahr 2023

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Wasserbausteine HMB_{300/1000}

2. Verwendungszweck(e):

Wasserbausteine gemäß EN 13383-1,

3. Herstellers:

Hinterholzer GmbH, Heide 2, 3361 Aschbach

Produktionsstätte: *Werk Odilia Steinbruch Kollmitzberg, Felleismühle 11, 3321 Kollmitzberg,*

4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 4

5. Harmonisierten Norm: EN 13383-1

Notifizierte Stelle(n): entfällt im System 4

6. Erklärte Leistung: Siehe Beilage 1

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen. Für die Herstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Bmst. Ing. Christoph Hinterholzer
WPK- Beauftragter



ODILIA
Kollmitzberger
Granitsteinbruch

ODILIA Kollmitzberger Granitsteinbruch GmbH
3361 Aschbach / Heide 2 | 0 7479 - 62 90 20
steinbruch@odilia.at | www.odilia.at

Aschbach, am 10.08.2023

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)



23
 nach EN 13383-1 im System 4

Durch Aufbereitung natürlicher, industriell hergestellter oder rezyklierter Materialien gewonnene Gesteinskörnung und deren Mischungen, die als Wasserbausteine verwendet werden.

6. Erklärte Leistung

Beilage 1 zu Nr. OD-005/2023

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
	Wasserbausteine	
Steinform, -größe und Rohdichte 4.2 Steinklasse 4.3 Steinform 4.4 Anteil gerundeter Steine 5.2 Gesteinsdichte	<i>HMB_{300/1000}</i> <i>NPD</i> <i>NPD</i> <i>2,65 Mg/m³</i>	EN 13383-1
Widerstand gegen Brechen 5.3 Widerstand gegen Brechen	<i>CS₈₀</i>	
Widerstand gegen Abrieb 5.4 Widerstand gegen Abrieb	<i>NPD</i>	
Widerstand gegen Abnutzung 5.3 Widerstand von groben Gesteinskörnungen gegen Verschleiß	<i>NPD</i>	
Freisetzung gefährlicher Substanzen	<i>1)</i>	
Dauerhaftigkeit 7.2.1 Dicalciumsilicat-Zerfall von Hochofenstüchschlacke 7.2.2 Eisen-Zerfall von Hochofenstüchschlacke 7.2.3 Raumbeständigkeit von Stahlwerksschlacke	<i>NPD</i> <i>NPD</i> <i>NPD</i>	
Frost-Tau-Wechselbeständigkeit 7.4. Frost- Tau- Wechselbeständigkeit	<i>FT_A</i> ²⁾	
Widerstand gegen Salzkristallisation 7.5 Widerstand gegen Salzkristallisation	<i>NPD</i>	
Beständigkeit von Basalt gegen Sonnenbrand 7.6 Sonnenbrand	<i>NPD</i>	
Freiwillige Angabe		
7.3 Wasseraufnahme	<i>WA_{0,5}</i>	

1) Siehe petrografische Beschreibung

2) Ermittlung über die Wasseraufnahme gem. EN 13383-2, Abschnitt 8 und zu Prüfbericht 4964-3/23 vom 08.08.2023 (Bestandteil des Prüfberichtes Nr. 1381-23-4 vom 08.08.2023, ausgestellt von der BWA Umwelt GmbH)

Petrographische Beschreibung einer Gesteinskörnung gem. ÖNORM EN 932-3

Vereinfachte petrographische Beschreibung einer Gesteinskörnung aus der Lagerstätte

Werk Odilia Steinbruch Kollmitzberg

Anschrift / Lage: *Gst. Nr. 762 in der KG 03019 Kollmitzberg*

Betreiber: *Hinterholzer GmbH, Heide 2, 3361 Aschbach*

Koordinaten der Lagerstätte: *48°11'52.9"N 14°51'02.2"E (gem. Google Maps)*

Gesteinsbezeichnung:

- | | |
|--|--------------------|
| X Handelsbezeichnung | Weinsberger Granit |
| X Petrographische Bezeichnung
gemäß ÖNORM EN 932-3 bzw.
ÖNORM EN 12670 | Weinsberger Granit |

Geprüftes Produkt: ---

Freisetzung umweltrelevanter Inhaltsstoffe:

- X Sind nicht vorhanden bzw. feststellbar
 - Konnten in einem nicht bedenklichen Ausmaß, nachweislich festgestellt werden und zwar
 - Radioaktivität gemäß ÖNORM S 5200
 - mechanisch-physikalisch wirksame Minerale
 - toxische Minerale

Weitere, der Beschreibung beilgelegter Untersuchungsberichte (optional):

- Petrographische Prüfung gemäß ÖNORM EN 12407 oder ÖNORM EN 932-3
- Prüfbericht und deren Anzahl, z.B. Mineralkriterium
- Sonstiges

Für die Richtigkeit der Darlegung (Datum, Name, Anschrift, Stellung):

 **brconTrust** GmbH
Schulstraße 14 / A-3691 Nöchling
Mail: office@br-contrust.at
Web: www.br-contrust.at
FN 408041 k
UID-Nr. ATU68410999
GF Bernhard Radinger

 **brconTrust** GmbH
Abfall – Umwelt – Ressourcen – Rohstoff
Schulstraße 14
A-3691 Nöchling

Büro Sitz
A-3300 Amstetten, Wienerstraße 26
+43 (0) 7472 / 909 702-0
+43 (0) 810 / 955 402 9246
✉ office@br-contrust.at
🌐 <http://www.br-contrust.at>

Amstetten, am 13.06.2017